



# Câmara Municipal de Paraíso

Rua Prof. Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP  
CGC/MF n.º 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento  
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx. Postal 24

## FICHA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

VEREADOR(ES): Rafael Lucas de Lima

LOCAL/SETOR: Banheiro Público Praça Maria Beatriz Lima Brandão

RESPONSÁVEL: Lucas Máximo de São Pereira

DATA: 03-05-2013 HORÁRIO: 14:25 min

### DESCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO/ACOMPANHAMENTO:

Inregularidades em relação ao término da construção do banheiro:  
1- Pintura dos laterais e portão.  
2- Falta de especificação dos laterais.  
3- Usos sanitários sem rejunte devidamente perfurados  
4- Tubo de ligação de Upe para de nicho.  
5- Instalamentos de Válvulas Hydrus, com folga nos acoplamentos

### PROVIDÊNCIA(S) A SEREM TOMADAS:

Notificar a empresa para efetuar eventuais  
reparações antes do final de construção do  
banheiro.

ASSINATURA DO VEREADOR E DO RESPONSÁVEL PELO LOCAL OU SETOR:

[Assinatura]  
Vereador

[Assinatura]  
Responsável

## Requerimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO-SP	
PROTOCOLO Nº	3465
PARAÍSO/SP	03 / 05 / 2023
S. Raimundez	
ENCARREGADO (RETIRAR APÓS 15 DIAS)	


Eu Rafael Lucas de Lima, Brasileiro, solteiro, vereador, portador do CPF: 308.998.028-26 e do Rg : 41.236.878-x, residente e domiciliado na Rua Prefeito João Carósio n ° 242, venho informar e que seja encaminhado ao Prefeito Municipal e ao Setor de Engenharia que já é de conhecimento do Engenheiro Lucas de Kalio Sá , sobre as irregularidades em relação ao banheiro que foi construído na Avenida Maria Beatriz Duó Brandão, é de conhecimento que o mesmo ainda não foi entregue gostaria que foi levado ao conhecimento do Engenheiro Civil HANCIVALDER VIEIRA responsável pela fiscalização e do projeto , para posterior notificação e pedido de sanar essas irregularidades como:

- 1- Pintura das portas e portal
- 2- Falta de guarnição nas portas
- 3- Os vasos sanitários dos banheiros somente fixados por parafusos, sem estar rejuntado
- 4- Os tubo de interligação do vaso fora de nível, o spud abaixo da entrada do vaso sanitário dando vazamento no momento de descarga.
- 5- O acabamento de válvula Hydra aparentemente foi chumbado a frente do reboque ou não foi parafusado até o fim sendo o mesmo com folga.

Também é de conhecimento deste que subscreve que a obra não foi recebida e dado baixa na última etapa, protocolo antes da finalização que os reparos sejam feito antes da liberação da ultima etapa.

Sendo assim requero que seja levado a conhecimento do engenheiro responsável, a fim de solucionar essas correções para receber a obra conforme devido.

PARAÍSO 02 de Maio de 2023





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Estado de São Paulo

## PARECER TÉCNICO

A/C do Exmo. Sr. Prefeito WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Assunto: Informações a respeito da obra de "Construção de banheiro público na Praça Maria Beatriz Duó Brandão"

Em resposta ao Protocolo nº. 3465/2023.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste emitir parecer técnico sobre a obra em epígrafe:

O engenheiro civil responsável técnico pela obra foi comunicado dos problemas e entrou em contato com a contratada. A empresa foi comunicada via telefone, e se comprometeu a tomar as providências cabíveis com urgência e assim que estiverem resolvidas todas as pendências, o requerente será comunicado.

Por ser verdade, encerro este parecer e assino o presente.

Paraíso, SP, 12 de maio de 2023.

LUCAS KALIO DE SÁ PEREIRA

Engenheiro Civil - CREA 5069889282-SP

Prefeitura Municipal de Paraíso